


Konwerter USB-SPDIF V3 NOSTROMO z układem odpowiedzialnym za USB - XMOS
Instalacja sterowników w komputerze z systemem operacyjnym Windows 7.

Komputer uruchomiony, podłączony do Internetu.

Pobieramy z naszej strony: projektnostromo.pl, zakładka „Do pobrania” pierwszy z brzegu sterownik do XMOS, z tych co tam umieściłem XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-3072_v2.26.0.exe


Po zakończeniu instalacji sterownika pojawia się okno z komunikatem:




Należy je zamknąć – kliknąć przycisk „Finish”, zresetować komputer, po ponownym uruchomieniu i podłączeniu konwertera kablem USB (w komplecie) ujawnia się zainstalowany wcześniej przez nasz sterownik XMOS.

Jak to sprawdzić?


Na dolnym pasku zadań, po prawej stronie mamy ikonkę głośniczka, klikamy na nią prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybieramy Urządzenia do odtwarzania,




pojawia się takie okno:



Zaznaczamy nasze urządzenie i klikamy przycisk Właściwości, pojawia się takie okno:



W tym oknie klikamy zakładkę Zaawansowane i tam rozwijamy dostępne tryby audio.



Jeśli jest wszystko tak jak powyżej to super, ale nie zawsze tak bywa. Warto wtedy skonsultować się z informatykiem. Zawsze najbardziej skutecznym wyjściem jest przeinstalowanie systemu Windows i na tak świeżej instalacji, przy domyślnej konfiguracji, po zainstalowaniu będzie jak pokazałem.